



AEROPORTO MARCO POLO di VENEZIA-TESSERA
SAFETY & COMPLIANCE MONITORING MANAGEMENT

E-MAIL: SMS@VENEZIAAIRPORT.IT

TIPO DOCUMENTO:	AIRSIDE SAFETY BULLETIN
N°RIF:	ASB12_23
DATA:	20.10.2023
OGGETTO:	CANTIERE VIABILITÀ FRONTE CATERING



AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA-TESSERA

Safety & Compliance Monitoring Management

È responsabilità di tutti i datori di lavoro condividere questa istruzione con tutto il loro personale.
Tuttavia, i singoli individui restano responsabili delle proprie azioni.
Chiunque necessiti di ulteriori informazioni può consultare il proprio supervisore o direttore.

AIRSIDE SAFETY BULLETIN N° 12/2023

OGGETTO:


Presenza di cantiere su viabilità airside fronte Catering

SOGGETTI INTERESSATI:

Tutto il personale dotato di ADP

INFORMAZIONI DI SAFETY:

Si comunica che fra il 23 e il 27 ottobre sono previste attività di sostituzione dei chiusini ammalorati sulla viabilità airside, fronte edificio Catering, in prossimità dell'incrocio fra veicolare e taxiway U (area in rosso nella figura).



Il traffico veicolare sarà sempre garantito, anche mediante deviazioni e l'ausilio di movieri.

Si chiede agli operatori di prestare la massima attenzione.